

# PS500

Автоматическое  
проведение  
контрольного  
замера и  
калибровки

1



Включить

2



Открыть



3



Вставить

4



Закреть / Проверка



5



6



Годен



Не годен

7



Открыть / Удалить